

臺北市勞動檢查處停工、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
204	新億營造有限公司	(107建207)107建字第0207號新建工程	臺北市北投區中央北路 3段252巷10號旁	110/02/02	110/02/05	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
205	萬鎰營造有限公司	(109拆015)京華城拆除工程	臺北市松山區八德路 4段138號	110/01/29	110/02/01	球體區1樓及鋼樑	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
206	億東營造股份有限公司	(107建123)榮曜建設漢中段新建工程	臺北市萬華區內江街10之1號	110/02/2	110/02/03	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
207	沐泰工程股份有限公司	基地內搭設樣品屋與實品屋裝修工程	臺北市萬華區康定路 149號旁	110/02/03	110/02/03	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
208	當代營造有限公司	(105建192)泰禾基河路集合住宅新建工程	臺北市士林區基河路 300巷	110/02/03	110/02/09	1樓外牆施工架、天井施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
209	蘇達錦	洲美街283號屋頂更新工程	臺北市北投區洲美街 283號	110/02/05		屋頂	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
210	松青營造工程有限公司	市定古蹟南港臺電倉庫修繕工程	臺北市南港區忠孝東路 6段39號	110/02/09	110/02/24	N1N2庫旁施工架第 5層及第 6層	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
211	安住營造股份有限公司	(107建089)臺北市文山區政大段二小段住宅大樓新建工程	臺北市文山區指南路 3段26巷對面	110/02/18	110/02/22	1樓東側樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
212	連元營造股份有限公司	(109建128)吉美信義大樓新建工程	臺北市文山區萬芳路 26巷36號旁	110/02/21	110/02/23	西側景觀牆邊延伸架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
213	熊敏營造有限公司	(107建012)國立陽明大學士林校區創新育成大樓興建工程	臺北市士林區自祥街 5號對面	110/02/22	110/02/26	2至3樓樓梯、3樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
214	博匠營造股份有限公司	(北市108變使准字第053號)華和資產天母德東382號擴大基地範圍工程	臺北市士林區德行東路 378至392號	110/02/20	110/03/03	D棟外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
215	格尚營造股份有限公司	(107建155)金華段集合住宅新建工程	臺北市大安區杭州南路 2段61巷	110/02/25	110/03/03	全區外牆施工架、南側 2樓至6樓陽臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
216	隆豪營造有限公司	(108建152)李中崙等3人新建工程	臺北市內湖區大湖街 160巷8號	110/02/25	110/03/02	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
217	陽明營造股份有限公司	(108建039)北投區稻香路新建工程	臺北市北投區稻香路 170號	110/02/26	110/03/02	A棟全區外牆施工架(含屋突)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
218	信和營造股份有限公司	(106建137)芝蘭案集合住宅新建工程	臺北市士林區德行東路 252號	110/03/03	110/03/05	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
219	達力設計有限公司	昆明街287號裝修工程	臺北市萬華區昆明街 287號	110/03/03	110/03/04	2樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
220	永森營造有限公司	(107建157)臺北市北投區桃源段二小段 23、24、82、83、87、88、106、120、126-2地號等9筆土地集合住宅新建工程	臺北市北投區稻香路 161巷9號對面	110/03/07	110/03/11	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
221	永森營造有限公司	(107建182)臺北市北投區桃源段二小段 69、72、80、91、92、103、103-1、104、122、126-1地號等10筆土地集合住宅新建工程	臺北市北投區稻香路 161巷9號對面	110/03/07	110/03/11	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
222	同興營造工程股份有限公司	(107建168)聖德福建設圓山 ART承德路案住宅新建工程	臺北市士林區承德路 4段100號	110/03/08	110/03/10	屋突1樓(R1F)樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
223	連元營造股份有限公司	(106建197)森原·愛山林南港 R13新建工程	臺北市南港區三重路 41巷	110/03/08	110/03/10	3~5樓甲樓梯、北側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
224	帆登營造股份有限公司	(107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號	110/03/08		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
225	元俊裝潢有限公司	臺北市信義區基隆路一段 139號1樓裝修工程	臺北市信義區基隆路一段 139號	110/03/09	110/03/11	分電盤	於良導體機器設備內之狹小空間, 或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所, 作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者), 應有自動電擊防止裝置。	

臺北市勞動檢查處停工、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
226	邦興營造有限公司	臺北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案基地臨光復南路路型改善工程	臺北市信義區信義區光復南路(市民大道至忠孝東路)	110/03/10	110/03/15	工區吊掛作業	發生吊掛作業鋼索斷裂	工安事件
227	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路7巷10號	110/03/11		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
228	立城營造股份有限公司	(107建072)立橋建設大同區大同段一小段 0583-000號等2筆新建工程	臺北市大同區民族西路164號	110/03/24	110/03/26	全區外牆施工架、樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
229	祝旺開發股份有限公司	(105建082)香榭帝寶新建工程	臺北市南港區重陽路39巷口	110/03/27	110/04/01	外牆施工架、11樓管道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
230	萬鎰營造有限公司	(109拆015)京華城拆除工程	臺北市松山區八德路4段138號	110/03/26	110/03/30	1樓開挖區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
231	千譜峰機械工程有限公司	(109拆015)京華城拆除工程	臺北市松山區八德路4段138號	110/03/26	110/03/30	地下1樓及地下2樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
232	昌吉營造股份有限公司	(108建049)育達高職美仁段新建大樓工程	臺北市松山區南京東路4段120巷	110/03/26		外牆施工架、屋突外牆施工架、屋頂層鋼梁	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
233	春越營造股份有限公司	(108建018)新富西湖集合住宅新建工程	臺北市內湖區文湖街21巷82弄	110/03/27		全區雨遮、屋頂板、5樓以上外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
234	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路7巷10號	110/03/29		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
235	昌吉營造股份有限公司	(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	臺北市大安區羅斯福路4段1號	110/03/29	110/04/06	北棟西側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
236	誌興營造廠股份有限公司	(109建047)台北市敦化段住宅新建工程	臺北市松山區長春路339巷口	110/03/30		1樓施工平台、2樓梁	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
237	壬申營造股份有限公司	捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程	臺北市中山區雙連站至民權西路站	110/04/07	110/04/09	雙連站2號出口2公尺以上	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
238	陳勇証(即勇鑫工程行)	(107建158)阿曼學學新建工程	臺北市中正區汀州路2段165號	110/04/08	110/04/09	13~14樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
239	日富營造股份有限公司	(107建102)臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	臺北市興南路60巷1號對面	110/04/11	110/04/20	樓梯間施工架及2、3樓樓板邊緣開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
240	泉鋒室內裝潢工程有限公司	(109建7077)文山區景美段五小段341地號等4筆土地搭建接待中心工程	臺北市文山區景中街18號	110/04/09	110/04/13	2樓樓板	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
241	麗高營造股份有限公司	(108建129)大華建設台大華新建工程	臺北市大安區雲和街99巷5號	110/04/12	110/04/13	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
242	遠碩營造股份有限公司	(107建020)新碩華悅新建工程	臺北市萬華區柳州街7-27號	110/04/13	110/04/21	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
243	安家國際營造股份有限公司	(107建158)阿曼學學新建工程	臺北市中正區汀州路2段165號	110/04/14	110/04/19	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
244	建喬營造股份有限公司	(108建006)皇鼎一品新建工程	臺北市南港區東新街64巷旁	110/04/20	110/04/22	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
245	富民營造股份有限公司	(105建099)臺北市嘉興街俞公館新建工程	臺北市信義區嘉興街212號對面	110/04/20	110/04/23	A、B棟全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
246	國記營造股份有限公司	(109建277)臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	臺北市北投區福國路與承信路交叉口	110/04/20	110/04/21	全區構台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
247	萬鼎工程服務股份有限公司	(108建025)中鼎集團第二總部大樓統包工程	臺北市北投區福美路	110/04/25	110/04/29	屋頂鋼樑及屋突外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
248	帆登營造股份有限公司	(107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號	110/04/23	110/05/04	1至13樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
249	信升昌營造股份有限公司	(106建160)華造三世新建工程	臺北市萬華區康定路 225號	110/04/25	110/4/28	施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
250	遠碩營造股份有限公司	(109拆133)拆除工程	臺北市大同區重慶北路 2段127號	110/04/26		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
251	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路 7巷10號	110/04/28	110/04/30	天井施工架、屋突外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
252	華熊營造股份有限公司	(106建221)大同區圓環段一小段 0221-0000號共17筆地號集合住宅新建工程	臺北市大同區承德路 2段91巷與109巷間	110/05/05		外牆施工架(10樓至15樓)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	