

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
218	信昶營造股份有限公司	(106建137)芝蘭案集合住宅新建工程	臺北市士林區德行東路 252號	110/03/03	110/03/05	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
219	達力設計有限公司	昆明街287號裝修工程	臺北市萬華區昆明街 287號	110/03/03	110/03/04	2樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
220	永森營造有限公司	(107建157)臺北市北投區桃源段二小段 23、24、82、83、87、88、106、120、126-2地號等9筆土地集合住宅新建工程	臺北市北投區稻香路 161巷9號對面	110/03/07	110/03/11	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
221	永森營造有限公司	(107建182)臺北市北投區桃源段二小段 69、72、80、91、92、103、103-1、104、122、126-1地號等10筆土地集合住宅新建工程	臺北市北投區稻香路 161巷9號對面	110/03/07	110/03/11	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
222	同興營造工程股份有限公司	(107建168)聖德福建設圓山 ART承德路案住宅新建工程	臺北市士林區承德路 4段100號	110/03/08	110/03/10	屋突1樓(R1F)樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
223	連元營造股份有限公司	(106建197)森原·愛山林南港 R13新建工程	臺北市南港區三重路 41巷	110/03/08	110/03/10	3~5樓甲樓梯、北側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
224	帆登營造股份有限公司	(107建176)內湖區碧湖段二小段自辦更新集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號	110/03/08		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
225	元俊裝潢有限公司	臺北市信義區基隆路一段 139號1樓裝修工程	臺北市信義區基隆路一段 139號	110/03/09	110/03/11	分電盤	於良導體機器設備內之狹小空間, 或於鋼架等致有觸及高導電性接地物之虞之場所, 作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者), 應有自動電擊防止裝置。	
226	邦興營造有限公司	臺北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案基地臨光復南路路型改善工程	臺北市信義區信義區光復南路(市民大道至忠孝東路)	110/03/10	110/03/15	工區吊掛作業	發生吊掛作業鋼索斷裂	工安事件
227	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路 7巷10號	110/03/11		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
228	立城營造股份有限公司	(107建072)立騰建設大同區大同段一小段 0583-000號等2筆新建工程	臺北市大同區民族西路 164號	110/03/24	110/03/26	全區外牆施工架、樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
229	祝旺開發股份有限公司	(105建082)香榭帝寶新建工程	臺北市南港區重陽路 39巷口	110/03/27	110/04/01	外牆施工架、11樓管道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
230	萬鎰營造有限公司	(109拆015)京華城拆除工程	臺北市松山區八德路 4段138號	110/03/26	110/03/30	1樓開挖區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
231	千譜峰機械工程有限公司	(109拆015)京華城拆除工程	臺北市松山區八德路 4段138號	110/03/26	110/03/30	地下1樓及地下2樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
232	昌吉營造股份有限公司	(108建049)育達高職美仁段新建大樓工程	臺北市松山區南京東路 4段120巷	110/03/26		外牆施工架、屋突外牆施工架、屋頂層鋼梁	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
233	春越營造股份有限公司	(108建018)新富西湖集合住宅新建工程	臺北市內湖區文湖街 21巷82弄	110/03/27		全區雨遮、屋頂板、5樓以上外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
234	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路 7巷10號	110/03/29		全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
235	昌吉營造股份有限公司	(106建112)國立臺灣大學工學院綜合新館新建工程	臺北市大安區羅斯福路 4段1號	110/03/29	110/04/06	北棟西側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
237	壬申營造股份有限公司	捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程	臺北市中山區雙連站至民權西路站	110/04/07	110/04/09	雙連站2號出口 2公尺以上	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
238	陳勇証(即勇鑫工程行)	(107建158)阿曼學學新建工程	臺北市中正區汀州路 2段165號	110/04/08	110/04/09	13~14樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
239	正裕營造工程有限公司	(110拆013)萬華區福皇段二小段都市更新事業計畫案-拆屋工程	臺北市萬華區萬華區漢口街 2段64號	110/04/09		工區北側、西側施工架(繼續停工)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
240	日富營造股份有限公司	(107建102)臺北市南港區東新國民小學校舍改建工程	臺北市興南路 60巷1號對面	110/04/11	110/04/20	樓梯間施工架及 2、3樓樓板邊緣開口	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停工、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
241	泉鋒室內裝潢工程有限公司	(109建7077)文山區景美段五小段 341地號等4筆土地搭建接待中心工程	臺北市文山區景中街 18號	110/04/09	110/04/13	2樓樓板	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
242	麗高營造股份有限公司	(108建129)大華建設台大華新建工程	臺北市大安區雲和街 99巷5號	110/04/12	110/04/13	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
243	遠碩營造股份有限公司	(107建020)新碩華悅新建工程	臺北市萬華區柳州街 7-27號	110/04/13	110/04/21	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
244	安家國際營造股份有限公司	(107建158)阿曼學學新建工程	臺北市中正區汀州路 2段165號	110/04/14	110/04/19	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
245	建喬營造股份有限公司	(108建006)皇鼎一品新建工程	臺北市南港區東新街 64巷旁	110/04/20	110/04/22	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
246	富民營造股份有限公司	(105建099)臺北市嘉興街 俞公館新建工程	臺北市信義區嘉興街 212號對面	110/04/20	110/04/23	A、B棟全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
247	國記營造股份有限公司	(109建277)臺北市北投區機一基地公共住宅統包工程	臺北市北投區福國路與承德路交叉路口	110/04/20	110/04/21	全區構台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
248	萬鼎工程服務股份有限公司	(108建025)中鼎集團第二總部大樓統包工程	臺北市北投區福美路	110/04/25	110/04/29	屋頂鋼樑及屋突外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
249	帆登營造股份有限公司	(107建176)內湖區碧湖段二小段自辦新集合住宅新建工程	臺北市內湖區內湖路2段179巷3弄1號	110/04/23	110/05/04	1至13樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
250	信升昌營造股份有限公司	(106建160)華造三世新建工程	臺北市萬華區康定路 225號	110/04/25	110/4/28	施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
251	遠碩營造股份有限公司	(109拆133)拆除工程	臺北市大同區重慶北路 2段127號	110/04/26	110/5/11	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
252	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路 7巷10號	110/04/28	110/04/30	天井施工架、屋突外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
253	華熊營造股份有限公司	(106建221)大同區圓環段一小段 0221-0000號共17筆地號集合住宅新建工程	臺北市大同區承德路 2段91巷與109巷間	110/05/05	110/05/13	外牆施工架(10樓至15樓)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
254	日誠企業社	大理街接待中心工程	臺北市萬華區大理街 123巷12號	110/05/07	110/05/13	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
255	信升昌營造股份有限公司	(106建160)華造三世新建工程	臺北市萬華區康定路 225號	110/05/11	110/05/17	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
256	地樺營造事業股份有限公司	(103建278)和典建設吉林段一小段新建工程	臺北市中山區吉林路 161巷8號	110/05/11	110/05/17	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
257	台灣三菱營造股份有限公司	永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	臺北市士林區石牌路 2段115號	110/05/12	110/05/19	外牆施工架及1樓臨時分電盤	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者), 應有自動電擊防止裝置。	
258	拓偉工程顧問有限公司	永明區民活動中心大樓建築物耐震補強工程	臺北市士林區石牌路 2段115號	110/05/12	110/05/19	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
259	嘉大營造股份有限公司	(107建016)壕華建設股份有限公司新建工程	臺北市萬華區西園路 2段39巷8弄10號	110/05/15	110/05/20	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
260	遠碩營造股份有限公司	(109拆106)大業路390號拆除工程	臺北市北投區大業路 390號	110/05/14		外牆施工架	(一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
261	嘉泰營造股份有限公司	(107建148)濟盟東新街新建工程	臺北市南港區東新街 180巷	110/06/4	110/06/8	B棟2樓至5樓陽臺, 露梁	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
262	賜昌營造股份有限公司	(106建216)森美新建工程	臺北市內湖區瑞光路 7巷	110/06/17	110/06/21	中庭景觀區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

211	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
263	詳益營造工程股份有限公司	(107建118)內湖區石潭段三小段 493號等八筆土地新建工程	臺北市內湖區成功路2段115巷20號旁	110/06/30		A、B棟外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
264	新豪營造股份有限公司	(108建117)1樹巷新建工程	臺北市北投區大屯路 7巷10號	110/06/29		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	