

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
1	開源營造股份有限公司	大直二抽水站新建工程	臺北市中山區明水路 325號工地	109/01/03	109/01/06	抽水站內挑高區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
2	祝旺開發股份有限公司	(105建047)龍江路旅館新建工程	臺北市中山區龍江路 130號	109/01/03	109/01/06	地下3樓車道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
3	福清營造股份有限公司	(103建112)福清營造總部大樓新建工程	臺北市內湖區行善路48巷	109/01/05	109/01/08	1樓施工架、1樓造型井四周及施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
4	登山營造股份有限公司	(107建079)中山國中綜合大樓新建工程	臺北市松山區復興北路 361巷7號	109/01/04	109/01/08	屋頂花園	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
5	永如營造股份有限公司	(106建102)迪化街1段235、237號修建工程	臺北市大同區迪化街 1段235號	109/01/07	109/01/15	外牆及室內施工架、2樓板及第3進屋頂	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
6	弘甫工程股份有限公司	(107建039)虹欣建設南港區玉成段三小段住宅大樓新建工程之安全支撐工程	臺北市南港區永吉路 561號	109/01/08	109/01/09	施工構臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
7	恆合營造有限公司	(106建152)恆合建設江山新建工程	臺北市北投區承德路 7段164巷口	109/01/08	109/01/13	地下1~3樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
8	泰晟營造股份有限公司	(105建012)合法房屋重建工程	臺北市北投區行義路 173號	109/01/09	109/01/20	2樓電梯井、B1至2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
9	陽昇營造有限公司	(107建078)廣銘大安區通化段新建工程	臺北市大安區敦化南路 2段63巷	109/01/09	109/01/10	1樓至地下層間走道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
10	宏笙營造有限公司	(103建247)台北市大安區復興段新建工程	臺北市大安區市民大道 4段46號	108/01/15	109/02/06	1樓至2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
11	豪昱營造股份有限公司	(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	臺北市萬華區青年路 184號	109/01/15	109/01/16	B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
12	孫文郁建築師事務所	(107建085)臺北市萬華區青年公共住宅二期統包工程	臺北市萬華區青年路 184號	109/01/15	109/01/16	B棟3樓至7樓樓板、B棟天井區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
13	中華工程股份有限公司	福興營區營舍整建統包工程	臺北市大安區羅斯福路 4段113巷29號	109/01/16	109/01/21	A棟4樓電梯井、施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	109/01/20繼續停工
14	賀建營造有限公司	(105建041)臺北市士林區延平北路 6段224號新建工程	臺北市士林區延平北路 6段224號	109/01/16	109/01/22	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
15	漢霖營造股份有限公司	(107建097)臺北市大安區復興段三小段 384及373-7地號共2筆土地新建工程	臺北市大安區信義路 4段101號	109/01/18	109/01/20	全區施工架、1樓至2樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
16	三星營造股份有限公司	(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	臺北市大同區昌吉街 97號	109/01/20	109/01/22	B棟外牆施工架、B棟乙樓梯施工架、A棟甲樓梯施工架及C棟4樓室內施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
17	盛德營造股份有限公司	(105建105)聯上開發天母北路都市更新案新建工程	臺北市士林區天母北路 52號旁	109/01/21	109/02/03	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
18	永樹營造有限公司	(106建065)普銳開發大樓新建工程	臺北市內湖區新湖三路 191號旁	109/02/03	109/02/10	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
19	精銳裝潢有限公司	家居士東案樣品屋搭建工程	臺北市士林區士東路 200巷口	109/02/05	109/02/12	全區施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
20	中華工程股份有限公司	(108建079)臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程	臺北市內湖區新湖一路 193號	109/02/06	109/02/07	全區2樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
21	聖高工程有限公司	南京東路4段120巷與寧安街9巷口樣品屋工程	臺北市松山區南京東路 120巷與寧安街9巷口	109/02/08	109/02/11	鋼構工程、樣品屋屋頂板及 2樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
22	松聯營造股份有限公司	(106建098)日豐建設(股)公司大同二小段集合住宅新建工程	臺北市大同區民權西路 209號旁	109/02/09	109/02/12	外牆施工架、B2戶天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
23	偉銓營造有限公司	(108建149)臺北市士林區光華段集合住宅新建工程	臺北市士林區大南路 101號	109/02/10	109/03/03	全區外牆施工架	一)開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。(二)高差超過 1.5公尺以上作業未設安全上下之設備	

臺北市勞動檢查處停、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
24	合聯營造股份有限公司	(105建081)南港案新建工程	臺北市南港區南港路 2段286號	109/02/13	109/02/20	機械停車機坑及地下 1樓走道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
25	陽昇營造有限公司	(107建078)廣銘大安區通化段新建工程	臺北市大安區敦化南路 2段63巷	109/02/15	109/02/17	地下第 1層、1樓樓面	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
26	江志初(即雅屋空間設計工作室)	傳真宏國承德接待中心新建工程	臺北市大同區承德路 2段91巷與109巷間	109/02/15	109/02/21	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
27	泰源建材有限公司	(108拆117)國防部憲兵指揮部南京營區拆除工程	臺北市松山區南京東路 3段340號	109/01/02	109/02/15	全部拆除工程	對事業單位工作場所發生重大職業災害實施檢查時, 其發現非立即停工不足以避免職業災害擴大者, 應就發生災害場所書面通知事業單位部分或全部停工。	重大災害
28	力拓營造股份有限公司	(107建031)力麒天母西路案新建工程	臺北市北投區天母西路 120巷	109/02/19	109/02/24	1樓電梯井	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
29	中華工程股份有限公司	福興營區營舍整建統包工程	臺北市大安區羅斯福路 4段113巷29號	109/02/19	109/02/26	B棟外牆施工架、A棟外牆施工架、A棟六樓 S12~K17內	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
30	亞新工程顧問股份有限公司	福興營區營舍整建統包工程	臺北市大安區羅斯福路 4段113巷29號	109/02/19	109/02/26	B棟外牆施工架、A棟外牆施工架、A棟六樓 S12~K17內	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
31	祝旺開發股份有限公司	(105建082)香榭帝寶新建工程	臺北市南港區重陽路 39巷口	109/02/20	109/02/21	1樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
32	華邦營造有限公司	(106建041)臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	萬華區萬大路 33號對面	109/02/19	109/02/24	13樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
33	許宗熙建築師事務所	(106建041)臺北市萬華區莒光段公共住宅新建工程	萬華區萬大路 33號對面	109/02/19	109/02/24	13樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
34	達詮有限公司	(106建211)千曜開發莒光段新建工程之施工架工程	萬華區莒光路 333巷17號	109/02/21	109/02/24	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
35	瑞助營造股份有限公司	(105建071)慈濟關渡人文志業中心二期新建工程	臺北市北投區立德路 2號旁	109/02/24	109/02/27	C區樓梯及法華坡道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
36	富霖營造有限公司	(104建040)玖祐建設文山區萬慶段 B案新建工程	臺北市文山區萬慶街 37巷	109/03/01	109/03/04	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
37	英屬維京群島商得第一室內裝修股份有限公司台灣分公司	忠孝東路 4段180號裝修工程	臺北市大安區忠孝東路 4段180號裝修工程	109/02/29	109/03/10	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
38	瑞助營造股份有限公司	(107建161)中華機械總部暨存車中心大樓新建工程	臺北市北投區大度路 3段168號旁	109/03/04	109/03/05	6樓施工架及車道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
39	勇芝工程有限公司	(107建072)立橋建設大同區大同段一小段 0583-000號等2筆新建工程	臺北市大同區民族西路 164號	109/03/05	109/03/11	3樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
40	立城營造股份有限公司	(107建072)立橋建設大同區大同段一小段 0583-000號等2筆新建工程	臺北市大同區民族西路 164號	109/03/05	109/03/11	1樓通往2樓樓梯(兩處)及外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
41	盛德營造股份有限公司	(106建143)耕薪都市更新天母 A案集合住宅新建工程	臺北市士林區德行東路 203巷7號對面	109/03/06	109/03/17	4至9樓外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
42	樹盛營造股份有限公司	(107建065)新富開發德行東路住宅新建工程	臺北市士林區德行東路 338巷	109/03/06	109/03/11	外牆及機械停車坑施工架、地下 1樓管道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
43	恆合營造有限公司	(106建152)恆合建設江山新建工程	臺北市北投區承德路 7段164巷口	109/03/06	109/03/10	1樓電梯井	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
44	三星營造股份有限公司	(106建068)臺北市大同區延平國民小學校舍整體改建工程	臺北市大同區昌吉街 97號	109/03/09	109/03/10	B棟外牆施工架、C棟外牆施工架、C棟3樓室內施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
45	國記營造股份有限公司	(106建181)臺北市南港區小彎基地公共住宅新建工程	南港區向陽路 258巷	109/03/10	109/03/11	B區10樓樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查處停工、復工公開資訊

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
46	同豐營造工程股份有限公司	(107建002)岳泰建設萬華區福星段集合住宅新建工程	萬華區漢口街2段90巷1號	109/03/10	109/03/11	連續壁交流電焊機(3台)	交流電焊機,未裝設自動電擊防止裝置。	
47	集泰營造股份有限公司	(107建179)山田藏集合住宅新建工程	臺北市內湖區民權東路6段289巷	109/03/14	109/03/18	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
48	盛德營造股份有限公司	(105建179)臺北市內湖區文德段三小段88等7筆地號集合住宅新建工程	臺北市內湖區成功路2段456號	109/03/14		各樓層陽台及7樓露台	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
49	東昇營造工程有限公司	(106建133、106建136)臺北市萬華區新和國民小學新建工程	萬華區西藏路125巷31號	109/03/13	109/03/17	圖書館旁施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
50	金弘承營造股份有限公司	(104建077)國聚青田街新建工程	臺北市大安區青田街11巷6號旁	109/03/14	109/03/16	天井施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	