

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
223	台灣大林組營造股份有限公司	(100建181)臺北文化體育園區大型室內體育館新建工程	信義區忠孝東路4段545號旁	106/11/01	106/11/08	西南側電梯鋼樑、西側3樓看台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
224	林國程	民權東路二段113巷4號外牆整修補	中山區民權東路二段113巷4號	106/11/01	106/11/06	外牆竹架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
225	峪豐營造股份有限公司	(105建190)臺北醫學大學玻璃屋新建工程	信義區吳興街250號	106/11/02	106/11/16	室外樓梯(1樓至3樓)、2樓西北側露台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
226	樸石營造開發有限公司	巨龍大廈外牆整修工程	信義區信義路4段387號	106/11/02	106/11/08	全區外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
227	三星營造股份有限公司	(104建299)伯大尼兒少家園院舍大樓新建工程	文山區保儀路129號	106/11/05	106/11/08	1樓板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
228	許展源	臺北市內湖區內湖第三公墓屋頂防水工程	內湖區第三公墓	106/11/07	-	第三公墓、謝氏屋頂	事業單位工作場所發生重大職業災害, 非立即停工不足以避免職業災害擴大者, 應就發生災害場所通知事業單位部分或全部停工。	勞工發生重大職業災害
229	美孚營造工程股份有限公司	(104建155)林俊興長安東路案新建工程	中山區長安東路1段4號	106/11/08	106/11/28	機械停車升降坑道施工架及北側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
230	潤昶有限公司	直轄市定古蹟原大阪商船株式會社臺北支店修復再利用暨攝影文化中心工程案	中正區忠孝西路、懷寧街口	106/11/08	106/11/15	大大阪商船東側及南側2至4樓吊料口、地下室南側施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
231	中華威霸營造有限公司	圖書館校區科技學院建築外牆防水整修工程	大安區和平東路1段129號	106/11/08	106/11/22	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
232	裕臺營造股份有限公司	(103建289)信義臻品新建工程	信義區永吉路120巷27弄	106/11/10	106/11/14	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
233	泛亞工程建設股份有限公司	(105建202)長安東路合建案新建工程	中山區長安東路2段118號	106/11/11	106/11/14	地下1樓汽車升降機及地下1樓電梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
234	樹盛營造股份有限公司	(104建282)新富長安段新建工程	中山區建國北路1段50巷25號	106/11/11	106/11/15	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
235	宏民營造股份有限公司	(104建072)佑昌建設福星段集合住宅新建工程	萬華區開封街2段69號	106/11/14	106/11/15	外牆施工架(含屋突)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
236	華熊營造股份有限公司	(97建688)國際複合式商務大樓新建工程	中正區忠孝西路1段86號旁	106/11/15	106/11/20	13樓至37樓天井	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
237	建坤營造事業股份有限公司	(105建045)攝影棚新建工程	內湖區新湖一路200號旁	106/11/18	106/11/26	1樓及電梯井內施工架、鋼構四週及鋼梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
238	匠成室內裝修工程有限公司	中山北路1段137號1至4樓室內裝修工程	中山區中山北路1段137號	106/11/18	106/11/27	2至4樓電梯及樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
239	炬擘營造股份有限公司	(103建015)大安路新建工程	大安區大安路2段3巷	106/11/19	106/11/22	天井施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
240	瓏山林營建股份有限公司	(105建207)大龍段住宅新建工程	大同區敦煌路24巷	106/11/25	106/11/29	汽車升降機坑	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
241	大元營造股份有限公司	(105建135)興德集合住宅新建工程	文山區興德路24號	106/11/25	106/11/27	樓梯、樓板四周(2樓)	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
242	鼎如工程有限公司	(106變使(准)第181號)翰星商旅裝修工程	信義區基隆路1段206號	106/12/01	106/12/04	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
243	震昌工程股份有限公司	(104建269)僑馥建築經理股份有限公司住宅新建工程	北投區稻香路31號	106/12/02	106/12/04	全區外牆施工架、屋突施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
244	安慶營造股份有限公司	經濟部工業局信義辦公大樓建築物及外牆磁磚整修工程	大安區信義路3段41之3號	106/12/05	106/12/07	西側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
245	富麗營造有限公司	(105建049)崇仁路家族住宅新建工程	北投區崇仁路1段5號	106/12/05	106/12/07	全區施工架、6樓陽臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
246	旭地營造股份有限公司	(104建8168)山丘小墅新建工程	內湖區環山路2段40號旁	106/12/09	106/12/25	甲、乙棟外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
247	新時代鋼架股份有限公司	北投站增設出入口與忠孝新生站增設電梯改善(鋼構)	北投區北投捷運站	106/12/10	106/12/12	鋼構全區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
248	盛德營造股份有限公司	(103建236)茂楷建設福華路新建工程	士林區福華路2號	106/12/11	106/12/15	5樓至8樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
249	祥展營造股份有限公司	(106變使(准)第181號)翰星商旅裝修工程	信義區基隆路1段206號	106/12/13	106/12/21	(一)外牆施工架(二)6樓至20樓管道間	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
250	十大營造有限公司	喬美旅店裝修工程	松山區八德路4段16號	106/12/14	106/12/18	南側外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
251	碧泉營造有限公司	(106建088)莊公館電梯增建工程	信義區吳興街118巷35弄12號	106/12/21	106/12/27	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
252	當代營造有限公司	(105建192)泰禾基河路集合住宅新建工程	士林區基河路300巷	106/12/22	106/12/25	地下3樓擋土支撐通道	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
253	信升昌營造股份有限公司	(100建007)中原街46號新建工程	中山區中原街46號	106/12/23	107/01/12	2至7樓東向造型模板、2至7樓樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
254	璞石營造股份有限公司	(103建096)勤樸臻藏大樓新建工程	中山區新生北路3段87巷	106/12/23	107/01/02	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
255	展旭營造工程有限公司	(105建062)李朝昇等2名集合住宅新建工程	北投區公館路255巷19弄8號	106/12/26	107/01/08	外牆屋突施工架、3樓至5樓樓板場	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
256	達欣工程股份有限公司	(103建287)永紅大直B3商場旅館新建工程	中山區植福路189號對面	106/12/26	106/12/27	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
257	啟赫營造股份有限公司	(103建113)家宏建設永吉路新建工程	信義區永吉路278巷2弄20號	106/12/27	107/01/05	汽車昇降機車台板	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
258	豪豐營造股份有限公司	(103建183)陳明貴等6名集合住宅新建工程	士林區大東路162號	106/12/31	107/01/10	外牆施工架,各樓層露臺	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
259	神緯營造有限公司	格致路及東山路附近地區分管網工程	北投區福壽橋旁	106/07/14	106/07/18	污水管架橋墩區	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
260	上溢營造股份有限公司	南港公園更新工程(第一期)	南港公園	107/01/02	107/01/29	涼亭	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。高差超過1.5公尺以上作業未設置安全上下之設備。	
261	寶信營造股份有限公司	(104建208)達麗建設信義區永吉2新建工程	忠孝東路5段743巷21弄11號對面	107/01/04		2樓陽台	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
262	研舍室內裝修設計工程股份有限公司	大同區延平北路2段252之1 號2-4樓裝修工程	大同區延平北路2段252之1號2-4樓	107/01/04	107/01/09	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
263	守信模板企業社	大同配水池及加壓站第三座新建工程	中山區民族東路41號旁	107/01/04	107/01/18	閘井C	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
264	戊良營造股份有限公司	(104建143)合矩建設北投區行義段住宅新建工程	北投區石牌路2段315巷34弄	107/01/04	107/01/11	1樓戶外梯,7樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
265	安倉營造股份有限公司	(100建232)國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程(雜項工程)	南港區三重路36號	107/01/07	107/01/16	東、南兩側7樓施工排架,東側4樓2公尺以上合梯	高差2公尺以上未使用高空工作車或架設施工架等方法設置工作臺,高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
266	榮工工程有限公司	(100建232)國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程	南港區三重路36號	107/01/07	107/01/16	東、南兩側7樓施工排架	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
267	世久營造探勘工程股份有限公司	(106拆字第0045號)第一學生宿舍拆除重建工程	大安區基隆路1段155巷第一學生宿舍	107/01/06	107/01/15	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞,高差2公尺以上未使用高空工作車或架設施工架等方法設置工作臺,高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
268	勝堡村營造工程股份有限公司	(103建182)新光人壽承德企業大樓新建工程	臺北市大同區承德路3段186號	107/01/10		外牆石材維修作業	事業單位工作場所發生重大職業災害,非立即停工不足以避免職業災害擴大者,應就發生災害場所通知事業單位部分或全部停工。	重大職災
269	宏民營造股份有限公司	(104建072)佑昌建設福星段集合住宅新建工程	萬華區開封街2段69號	107/01/10	107/01/15	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
270	建程營造工程有限公司	(105變使准193號)外牆立面變更工程	中正區仁愛路2段91巷1號	107/01/10		外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
271	成功營建股份有限公司	(100建316)廖春明住宅新建工程	青雲街42號	107/01/10	107/01/16	外牆施工架、3樓	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
272	啟赫營造股份有限公司	(104建267)啟邑建設北投區行義段6樓住宅新建工程	北投區石牌路2段343巷12號旁	107/01/11	107/01/15	R1F~R2F施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
273	松信營造有限公司	(106雜字第013號)園區水保設施改善工程-600噸萬水池新建工程	文山區新光路2段30號	107/01/12	107/01/15	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞,施工架未與穩定構造物妥實連接。	
274	瑞助營造股份有限公司	(105建075)國立臺北科技大學精勤樓新建工程	大安區忠孝東路3段48號	107/01/14	107/01/17	1.管道間 2.西側電梯井	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
275	啟赫營造股份有限公司	(104建275)CZ210標大安老人服務暨日間照顧中心新建工程	臺北市大安區四維路76巷12號	107/01/18		全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
276	帆登營造股份有限公司	(104建123)士林中正路新建工程	臺北市士林區中正路287號旁	107/01/14	107/01/19	全區外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
277	樹盛營造股份有限公司	(104建282)新富長安段新建工程	中山區建國北路1段50巷25號	107/01/20	107/01/22	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
278	偉邦營造股份有限公司	(103建242)開京建設內湖西湖段集合住宅新建工程	內湖路1段1巷口	107/01/23	107/01/24	1樓排樓鋼構及1樓移動式施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
279	森城建設股份有限公司	(104建070)台北市文山區萬慶段住宅新建工程	文山區羅斯福路6段142巷13號對面	107/01/23	107/01/26	A棟結構體2F周邊開口	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
280	蔡昆芳	中央北路4段416、418號外牆整修工程	北投區中央北路4段416、418號	107/01/24	107/01/25	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
281	美孚營造工程股份有限公司	(104建155)林俊興長安東路案新建工程	中山區長安東路1段4號	107/01/25	107/02/01	1樓至B1樓梯(後梯)、外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	
282	克林營造股份有限公司	(105建100)產學營運中心大樓新建統包工程(含基本設計)	大安區基隆路3段155巷	107/01/30	107/02/02	2樓至8樓室內施工架	高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
283	捷友營造股份有限公司	國立台灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新工程	羅斯福路4段1號	107/01/30	107/02/07	外牆施工架	開口無防墜措施,勞工有發生墜落災害之虞。	

臺北市勞動檢查停、復工公開資訊系統

序號	事業單位名稱	工程名稱	停工地點	停工日期	復工日期	停工範圍	停工原因	備註
284	熊敏營造股份有限公司	國立台灣大學工學院綜合大樓外牆更新工程	羅斯福路4段1號	107/01/30	107/02/08	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
285	陳明揮建築師事務所	國立台灣大學工學院綜合大樓外牆更新(監造)工程	羅斯福路4段1號	107/01/30	107/02/08	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
286	陳明揮建築師事務所	國立台灣大學生命科學館大樓外牆、圓頂及迴廊更新(監造)工程	羅斯福路4段1號	107/01/30	107/02/07	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
287	大億營造股份有限公司	(105建288)南港經貿段案商辦大樓新建工程	經貿二路	107/02/01		鋼骨樓梯	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
288	洲義營造有限公司	(104建032)大安森霖新建工程	大安區和平東路1段191號	107/02/07	107/02/12	管道間	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
289	信安昌營造股份有限公司	(105建058)中山區正義段集合住宅新建工程	中山區長安東路1段56巷7弄26號旁	107/02/06		5樓以上全區(含5樓)、外牆施工架、停車機坑施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
290	豪豐營造股份有限公司	(103建183)陳明貴等6名集合住宅新建工程	臺北市士林區大東路162號	107/02/01		外牆施工架、天井施工架、屋突施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
291	長陽工程有限公司	國立台灣大學法律學院外牆整修(施工架)工程	羅斯福路4段1號	107/02/02	107/02/06	外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
292	仲觀聯合建築師事務所	(103建313)國立台灣大學卓越聯合中心新建工程	羅斯福路4段1號	107/02/06	107/02/08	外牆施工架、地下1樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
293	鋼管建築工程股份有限公司	(103建313)國立台灣大學卓越聯合中心新建工程	羅斯福路4段1號	107/02/06	107/02/08	外牆施工架、地下1樓、地下2樓施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞, 高差超過1.5公尺以上作業未設安全上下之設備。	
294	利歆營造工程股份有限公司	(106雜字第009號)寶血女修會宿舍增建電梯工程	大安區泰順街60巷18弄13號	107/02/09		外牆施工架	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
295	山谷豐營造股份有限公司	(105建190)台北醫學大學玻璃屋新建工程	吳興街250號	107/02/09	107/02/13	2樓圓形花園	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	
296	遠揚營造工程股份有限公司	(105建129)遠東百貨信義A13購物中心新建工程	松壽路、松仁路口	107/02/10		9樓	開口無防墜措施, 勞工有發生墜落災害之虞。	