

臺北市政府警察局大同分局民族路派出所防空避難設備位置表

里別	防空避難設備 名稱	防空避難設備 位置	容納 人數	建物 年份
揚雅里	大樓	臺北市大同區大龍街166號B1	641人	85年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段137巷28號B1	204人	72年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段137巷6弄9號B1	41人	65年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段137巷29號B1	135人	82年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段137巷29號B1	111人	82年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段137巷20號B1	240人	76年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段137巷27號B1	91人	73年
揚雅里	公寓	臺北市大同區民族西路182巷7-2號B1	61人	71年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段137巷25號B1	148人	73年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段137巷37號B1	60人	76年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段137巷18號B1	115人	69年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段113巷1號B1	149人	73年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段113巷19號B1	124人	73年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段113巷21號B1	91人	73年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路162巷2號B1	156人	71年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路182巷3號B1	176人	73年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路168號B1	197人	68年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段139號B1	760人	88年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段137巷15號B1	789人	90年
揚雅里	大樓	臺北市大同區昌吉街65號B1	133人	65年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段115-1號B1	236人	64年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段79號B1	53人	65年

揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段135號B1	189人	72年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段113巷12號B1	176人	78年
揚雅里	公寓	臺北市大同區重慶北路三段61號B1	97人	65年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段101號B2	1243人	90年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段63號B4	3123人	98年
揚雅里	大樓	臺北市大同區大龍街146號B1	497人	66年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路150號B1	184人	76年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路152號B1	201人	76年
揚雅里	大樓	臺北市大同區重慶北路三段113巷55號B1	801人	79年
揚雅里	大樓	臺北市大同區民族西路154號B1	524人	95年
揚雅里	大同區公所	臺北市大同區昌吉街57號B1	8227人	76年
揚雅里	蘭州國宅	臺北市大同區重慶北路三段113巷32號B1	2685人	64年

緊急警報發布後，民眾之避難行動要領如下：

- 一、在家庭及公共場所之人員，立即進入防空地下室或其附近掩蔽之處所避難。
- 二、在機場、碼頭、車站之旅客及街道中之行人，應依避難指標，由有關人員指導，立即進入附近防空避難場所避難。
- 三、在工作場所（如機關、社團、工廠）及在學校之人員，立即進入指定之防空位置避難。
- 四、在郊外之人員，就近利用地形、地物避難。