

103 年北投焚化廠戴奧辛委外檢測一覽表

年度	日期	爐號	採樣機構	分析機構	檢測結果 (ng-TEQ/Nm ³)	標準值 (ng-TEQ/Nm ³)
103	4月21日 至23日	1	中環科技事業股份有限公司	中環科技事業股份有限公司	0.008	0.1
	4月23日 至25日	4			0.007	
	8月6日 至8日	2			0.032	
	9月3日 至5日	3			0.011	

註：依據「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第8條及「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第5條規定，焚化爐每年應定期檢測煙道排氣中戴奧辛污染物2次。另因北投廠內4個焚化爐均為相同型式、規模、操作條件及污染防制設備。原上、下半年應各執行1爐次檢測，另為加強管控，上、下半年各再增加1爐次檢測，故北投廠內4個爐每爐每年均會執行1次檢測。