

109 年北投焚化廠戴奧辛委外檢測一覽表

年度	日期	爐號	採樣機構	分析機構	檢測結果 (ng-TEQ/Nm ³)	標準值 (ng-TEQ/Nm ³)
109	2 月 18 日 至 20 日	2	中環科技事業 股份有限公司	中環科技事業 股份有限公司	0.008	0.1
	3 月 10 日 至 12 日	1	中環科技事業 股份有限公司	中環科技事業 股份有限公司	0.007	
	7 月 7 日至 9 日	3	中環科技事業 股份有限公司	中環科技事業 股份有限公司	0.010	
	9 月 22 日 至 24 日	4	中環科技事業 股份有限公司	中環科技事業 股份有限公司	0.010	

註：依據「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」第 8 條及規定，焚化爐每年應定期檢測煙道排氣中戴奧辛污染物 2 次。另因北投廠共有 4 個焚化爐均為相同型式及操作規模，依法每半年須擇 1 座焚化爐進行戴奧辛檢測(4 擇 1)，即每年須完成 2 座焚化爐之戴奧辛檢測。北投廠以優於法規之標準每半年檢測 2 座焚化爐，每年完成 4 座焚化爐之戴奧辛檢測，故北投廠內 4 個爐每爐每年均會執行 1 次檢測。

