



# 公告

## 本兒童遊戲場設施符合國家標準 CNS 規範




財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

Taiwan Children's Commodities R&D Center

地址：台北市信義區東興路 61 號 10 樓 Tel: 02-8768-2901 Fax: 02-8768-2909

E-mail: playground.tcc@gmail.com



Inspection Body  
10016

### 遊戲設施設備檢查評估報告

報告編號: 10707046PG

申請單位	德勝實業有限公司	聯絡人	錢清美
申請單位地址	臺北市士林區延平北路八段 2 巷 56 弄 70 號	電話	0936-331849
工程名稱	臺北市立信義幼兒園	氣候	晴 / 32°C / 69%
工程地址	臺北市信義區基隆路一段 364 巷 24 號	檢測日期	107 年 07 月 20 日

應用檢驗之法令或規範標準

中華民國國家標準 CNS 12642:2016 「公共兒童遊戲場設備」

中華民國國家標準 CNS 12643:2008 「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」

類別	檢驗項目	檢驗結果			
遊戲場	第一部分 遊戲場環境及一般要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第二部分 滑梯	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第三部分 上下肢體類設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第四部分 鞦韆	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第五部分 搖動旋轉類設備	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
	第六部分 鋪面材料衝擊吸收性能	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合	<input type="checkbox"/> 無此項設備	<input type="checkbox"/> 未申請檢驗
總評	符合(未發現與 CNS 12642/CNS 12643 不符合之處)				



第一區



第二區

檢驗人員簽名



簽發日期 107 年 7 月 20 日

報告簽署人



簽發日期 107 年 7 月 20 日

特別聲明:

1. 本檢查結果, 僅反映檢查當時之性能及狀態, 此性能及狀態會隨著環境、操作、使用頻率, 及其他因素而異。
2. 本檢查「鋪面材料衝擊吸收性能」檢查結果, 僅反映檢查當時的「鋪面」於試驗期間之性能及狀態, 此性能將隨著溫度、含水量、日照、使用時間、使用頻率、使用方式、膠合固定程度及其他等因素而異。
3. 本檢查報告未經簽核複製無效, 未經中心同意不得作為司法訴訟之用。

1. 本檢查報告所呈現之結果, 僅反映檢查當時之性能及狀態, 此性能及狀態會隨著環境、操作、使用頻率、含水量及其他因素而異。
  2. 本檢查報告未經簽核複製無效, 未經中心同意不得作為司法訴訟之用。
- 文件表格編號: P004 第二版