

臺北市政府地理資訊系統應用發展研討會

# 臺北市市容查報管理系統

簡報人：殷股長淑貞

單位：臺北市政府民政局

# 簡報大綱

- 歷史沿革
- 市容查報
- 多元化查報
- 空間決策輔導管理系統
- 服務導向架構

# 歷史沿革

## 早期

市容查報是以手寫  
開立三聯單的方式  
，將市容上的缺失  
填報權責單位處理

10天

## 民國95年

進一步開發PDA  
版本，提供更多  
元、更有效率的  
查報作業環境

## 民國99年底

導入SOA，提供  
服務元件供本府  
各局處其他應用  
系統介接使用

## 民國88年

從人工手寫方式提  
昇為網路化查報管  
理系統


3天

## 民國99年


新增Google Map版本，並開發  
「空間決策輔助系統」，使決  
策者更容易、清晰依其空間統  
計資料來輔助業務決策

# 市容查報

本系統由市民或里幹事查報後，由系統自動分派至本府各局處單位執行處理，至系統登錄完工查驗結案等流程，並檢附相關照片。查報市民亦可至系統追蹤案件處理情形。創造出「1加1大於2」的團隊活力，以團隊合作之力為市民解決基本的民生問題，提供最佳的生活環境與市容景觀。



# 查報流程



# 權責單位

包含台電、中華電信、瓦斯公司、自來水公司、新工處、建管處、捷運公司、交工處、12區公所...等70多個單位

權責單位名稱
<a href="#">環保局</a>
<a href="#">里幹事</a>
<a href="#">捷運公司</a>
<a href="#">捷運局</a>
<a href="#">市場處</a>
<a href="#">選權責單位</a>
<a href="#">教育局</a>
<a href="#">都市發展局</a>
<a href="#">南港區經建課</a>
<a href="#">觀光傳播局</a>
<a href="#">公共運輸處</a>
<a href="#">戶政事務所</a>
<a href="#">公園處</a>
<a href="#">自來水處各營業分處</a>
<a href="#">中正區經建課</a>
<a href="#">北投區經建課</a>

<a href="#">衛工處</a>
<a href="#">停管處</a>
<a href="#">消防局</a>
<a href="#">松山區經建課</a>
<a href="#">警察局</a>
<a href="#">內湖區經建課</a>
<a href="#">新工處</a>
<a href="#">台灣電力公司</a>
<a href="#">大同區經建課</a>
<a href="#">大台北、欣湖、陽明山、欣欣等瓦斯公司</a>
<a href="#">大地工程處</a>
<a href="#">士林區經建課</a>
<a href="#">中華電信</a>
<a href="#">水利處</a>
<a href="#">文山區經建課</a>
<a href="#">中山區經建課</a>
<a href="#">萬華區經建課</a>
<a href="#">建管處</a>
<a href="#">信義區經建課</a>
<a href="#">大安區經建課</a>
<a href="#">交工處</a>

# 效率評比(百尺竿頭)

**HIT 執行效率排行榜**

**百尺竿頭**

- 市容查報案件分佈情形 [今日] [昨日]
- 各權責單位執行率排行榜 [本月] [上月]
- 各權責單位執行效率排行榜 [本月] [上月]

**請多加油**

- 逾期未收件案件排行
- 逾期未完工案件排行
- 逾期未查驗案件排行

## 101年10月 權責單位執行率行榜

### 執行率

說明：

(10)月已結案案件數:(10)月份結案數

該單位(10)月所屬案件數：(10)月份案件中，收件、計畫辦理中、完工、結案、查驗未通過案件數

排行	權責單位名稱	(10)月已結案案件數	該單位(10)月所屬案件數	比率
1	<a href="#">教育局</a>	3	3	100
2	<a href="#">市場處</a>	2	2	100
3	<a href="#">選權責單位</a>	1	1	100
4	<a href="#">里幹事</a>	16	16	100
5	<a href="#">捷運公司</a>	20	20	100
6	<a href="#">捷運局</a>	31	31	100

## 101年10月 權責單位執行效率行榜

### 執行效率

說明：

已完工案件數：於101年10月上網登錄完工為準

已完工案件所需時數：上網收件至登錄完工所需的時間

平均處理時數：(10)月已完工案件所需時數/(10)月已完工案件數

排行	權責單位名稱	已完工案件所需時數	已完工案件數	平均處理時數(小時/件)
1	<a href="#">警察局交通大隊</a>	1	1	1.000
2	<a href="#">戶政事務所</a>	8	2	4.000
3	<a href="#">里幹事</a>	156	12	13.000
4	<a href="#">市場處</a>	60	2	30.000
5	<a href="#">環保局</a>	374391	10585	35.370
6	<a href="#">教育局</a>	72	1	72.000

嚴謹電腦稽催，每月績效評比公布，以期落實執行績效，以提昇為民服務品質，增進市容美觀及公共安全

# 效率評比(請多加油)

## 逾期未收件

說明：

逾期未收件數量：3日內權責單位尚未受理之件數

應收件數：該權責單位尚未受理之件數

排行	權責單位名稱	逾期未收件數量	應收件數
1	新工處	72	195
2	大台北、欣湖、陽明山、欣欣等瓦斯公司	20	36
3	環保局	4	185
4	安源公司	4	4
5	警察局	3	5
	司	3	13
		2	9
		1	11

說明：

逾期案件數量：自收件日起算，超過計畫辦理期限(或各類案件工作標準期限)之件數

應辦案件數量：權責單位已受理，待完工之件數

排行	權責單位名稱	逾期案件數量	應辦案件數量
1	環保局	122	451
2	台灣電力公司	36	232
3	警察局	19	49
4	公園處	16	94
5	中華電信	15	199
6	衛工處	11	60
7	大台北、欣湖、陽明山、欣欣等瓦斯公司	10	134
8	建管處	8	46
9	南港區經建課	3	14
10	大地工程處	2	76
11	安源公司	2	3

## 逾期未辦理

# 案件分類(大類)

## 共11大類、169個細項

- 1.道路、水溝、下水道、橋梁、河川、堤防等公共設施之損壞事項
- 2.公園、綠地、廣場及行道樹等之維護、修剪及扶正事項
- 3.廢棄物、廢土、水溝、下水道、公廁等之清理維護事項
- 4.違規廣告物查報事項
- 5.交通號(標)誌、標線之修復及移除廢棄交通號誌事項
- 6.門牌、街道巷弄名牌之維護事項
- 7.路燈、水電、電信、瓦斯設施之損壞修復事項
- 8.競選廣告物之改善、移除事項
- 9.路霸檢舉通報事項
- 10.其他有礙市容觀瞻及妨害公共安全事項
- 11.本市綠美化地點巡查通報事項(專案)

# 案件分類(細項)

## 臺北市改善市容查報細目及權責單位一覽表

(1) 道路、水溝、下水道、橋梁、河川、堤防等公共設施之損壞事項		
1. 超過八米之市區道路坑洞處理	新工處	處理時間: 15 天
2. 八米以下(含八米)市區道路坑洞處理	經建課	處理時間: 15 天
3. 超過八米之道路側溝溝蓋損壞	新工處	處理時間: 45 天
4. 八米以下之道路側溝溝蓋損壞	經建課	處理時間: 45 天
5. 山區鄰里道路一八公尺以上路面、溝蓋之損壞修復	新工處	處理時間: 60 天
6. 山區鄰里道路一八公尺以下路面、溝蓋之損壞修復	經建課	處理時間: 60 天
7. 山區產業道路	大地工程處	處理時間: 75 天
8. 超過八米之側溝損壞修復	水利處	處理時間: 14 天
9. 八米以下之側溝損壞修復	經建課	處理時間: 14 天
10. 山區鄰里道路-超過八米側溝損壞修復	水利處	處理時間: 60 天
11. 山區鄰里道路-八米以下側溝損壞修復	經建課	處理時間: 60 天
12. 雨水下水道幹支線之維護及損壞修復	水利處	處理時間: 60 天
13. 建築執照工程施工致路面、側溝等損壞修復	建管處	處理時間: 7 天
14. 捷運施工致路面、水溝等損壞修復	捷運局	處理時間: 5 天
15. 道路新建工程施工致路面、水溝等損壞修復	新工處	處理時間: 15 天
16. 各項公共工程施工應設立告示牌影響市容觀瞻通報事項(新工處)	新工處	處理時間: 10 天
17. 各項公共工程施工應設立告示牌影響市容觀瞻通報事項(水利處)	水利處	處理時間: 10 天
18. 各項公共工程施工應設立告示牌影響市容觀瞻通報事項(衛工處)	衛工處	處理時間: 10 天
19. 各項公共工程施工應設立告示牌影響市容觀瞻通報事項(公園處)	公園處	處理時間: 10 天
20. 各項公共工程施工應設立告示牌影響市容觀瞻通報事項(捷運局)	捷運局	處理時間: 10 天
21. 人行道(含樹穴綠石)損壞修復	新工處	處理時間: 60 天
22. 道路檢掘未修復及修復未完善	新工處	處理時間: 60 天

# 查報

民眾、里幹事透過查報系統進行查報

**新案件查報**

日期: 101年11月28日

區別: 信義區

里別: 西村里

類別: 路霸檢舉通報事項

細項: 巷道內路霸占用停車格位通報事項(新增)

鄰近路段: 請選路段名    鄰近公園: 請選公園名

參選人: \_\_\_\_\_

違規物品件數: \_\_\_\_\_ 件

標定查報位置: 選擇下列標定方式 (非必要欄位)

案情描述: (可自行補述)    案件地點: (可自行補述)

路霸: \_\_\_\_\_    地點: 台北市市府路1號

聯絡姓名: \_\_\_\_\_    電子信箱: test@civil.tcg.gov.tw

上傳查報案件照片1:  (可不選擇)

上傳查報案件照片2:  (可不選擇)

上傳查報案件照片3:  (可不選擇)

(確定查報案件前, 可利用「案件預覽」先行檢視查報案件之內容)

放大 縮小 平移 清除 全圖 預設 複製地圖 列印 比例尺 地圖比例尺 說明

- 綠美化
- 道路名稱2
- 查報案件預覽
- 查報案件預覽
- 市容點資料
- 市容線資料
- 市容面資料
- 違規選舉物
- 違規選舉物
- 查報案件代辦
- 待查驗
- 待回覆
- 其他案件
- 依處理情形
- 依查報類別
- 依單位區分
- 依執行情形
- 依單位別
- 依查報事項
- 逾期未查驗
- 消防栓
- 配電室
- 地標
- 地標註記
- 地形圖\_標誌

市政府公車站

臺臺北市松山地珍愛按摩服務坊政便民工作站會

系統自動根據案件類別、細項將案件分派至各權責單位

# 收件

## 案件處理

[收件作業](#) [計畫辦理](#) [完工作業](#) [關閉視窗](#)

請選擇右列選項後,按"顯示"==> 區別:  里別:  篩選條件:

照	<a href="#">10111-013982</a> (11/26)	延平里	<a href="#">地點:台北市重慶北路二段136號旁與歸綏街交口處請補繪人行斑馬線被柏油覆蓋</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>
4. 交通標線模糊不清之補繪-黃線							
照	<a href="#">10111-012956</a> (11/22)	民權里	<a href="#">地點:台北市涼州街1-12號(新工處)施工後標線未復舊</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>
照	<a href="#">10111-012958</a> (11/22)	民權里	<a href="#">地點:台北市涼州街1-20號施工後標線未復舊(速限)</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>
5. 超過八米之市區道路(路平專案路段)坑洞處理							
照	<a href="#">10111-015193</a> (11/28)	至聖里	<a href="#">地點:台北市酒泉街36號左前路口〈承德路端〉路面破損龜裂如影像請處理</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>
6. 超過八米之市區道路坑洞處理							
照	<a href="#">10111-013088</a> (11/22)	南芳里	<a href="#">地點:大同區南芳里重慶北路二段公車道入口重慶北路二段公車道入口</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>
照	<a href="#">10111-013938</a> (11/26)	朝陽里	<a href="#">地點:南京西路與延平北路二段交叉口路面龜裂</a>	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="收件"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>

權責單位需於期限內進行收件作業

# 處理

## 案件處理

[收件作業](#) [計畫辦理](#) [完工作業](#) [關閉視窗](#)

請選擇右列選項後,按"顯示"==> 區別:  里別:  篩選條件:

## 計畫辦理

計畫完成日期應定於收件日起90日內!!

共 88 筆

底色為  的案件是由本單位收進來的案件

1. 人行道(含樹穴綠石)損壞修復									
<a href="#">10011-013967</a> (11/25)	大有里	<a href="#">地點:台北市延平北路二段140號前騎樓整平後石磚破損</a>	收件日期: 123/A/A	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	
<a href="#">10110-002528</a> (10/5)	圓山里	<a href="#">地點:雙城街46巷7號前人行道磚破損移失</a>	收件日期: 101/A/23	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	
<a href="#">10111-010013</a> (11/16)	朝陽里	<a href="#">地點:朝陽公園邊緣破損</a>	收件日期: 101/A/19	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	
<a href="#">10111-010045</a> (11/16)	朝陽里	<a href="#">地點:台北市重慶北路二段48號人行道邊緣破損</a>	收件日期: 101/A/19	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	
<a href="#">10111-010884</a> (11/19)	松江里	<a href="#">地點:台北市民權東路二段142號人行道地磚鬆動</a>	收件日期: 101/A/21	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	
<a href="#">10111-013730</a> (11/26)	中央里	<a href="#">地點:民生東路2段與松江路交叉口 樹穴周圍壟起</a>	收件日期: 101/A/27	計畫完成日期: 民國 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	<input type="button" value="案情補述"/>	<input type="button" value="計畫辦理"/>	<input type="button" value="退回區公所"/>	<input type="button" value="無法辦理"/>	

權責單位需於期限內進行計畫辦理作業

# 完工

## 案件處理

[收件作業](#) [計畫辦理](#) [完工作業](#) [關閉視窗](#)

請選擇右列選項後,按"顯示"==> 區別:  里別:  篩選條件:

## 完工登錄

請於完工後五日內上網登錄,以便里幹事查驗!

共 375 筆

底色為  的案件是由本單位收進來的案件

1. 人行道(含樹穴綠石)損壞修復			
照	<a href="#">10110-002841</a> (10/5)	大佳里	地點: <a href="#">台北市濱江街342號人行道路面破損有坑洞</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>
照	<a href="#">10110-002842</a> (10/5)	大佳里	地點: <a href="#">台北市濱江街342號人行道路面破損有坑洞</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>
照	<a href="#">10110-012087</a> (10/23)	建功里	地點: <a href="#">台北市長安西路254號長安西路254號前人行道邊緣破裂鋼筋外露</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>
照	<a href="#">10110-013410</a> (10/25)	朝陽里	地點: <a href="#">台北市重慶北路二段72號人行道邊緣破損</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>
照	<a href="#">10110-015444</a> (10/30)	民權里	地點: <a href="#">台北市民權西路102巷33弄0號路綠石破損嚴重</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>
照	<a href="#">10110-016435</a> (10/31)	晴光里	地點: <a href="#">台北市中山北路三段25-10號人行道上人孔鐵蓋週邊破損</a> <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="完工回覆"/>

權責單位需於期限內完工並登錄

# 查驗

由里幹事針對完成案件進行查驗

## 案件處理

[查驗作業](#) [關閉視窗](#)

請選擇右列選項後,按"顯示"====> 區別:  里別:  篩選條件:  案件編號:

## 查驗登錄

共 2 筆

### 1. 違規張貼廣告、懸掛布條、放置（地面）看板之清除事項

照	<a href="#">10111-014609</a> (11/27)	新光里	<a href="#">地點:台北市昆陽街152巷19號路燈桿上置有廣告看板,請協助清理,謝謝。</a>	完工日期:101/1/28 查驗到期:101/2/10(含本日)	<input type="radio"/> 查驗通過 <input type="radio"/> 查驗未過 <input type="radio"/> 未執行 <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="確定"/>
照	<a href="#">10111-014615</a> (11/27)	新光里	<a href="#">地點:台北市昆陽街140巷40號與140巷42弄交叉路口。路桿上置有廣告看板,請協助清理,謝謝。</a>	完工日期:101/1/28 查驗到期:101/2/10(含本日)	<input type="radio"/> 查驗通過 <input type="radio"/> 查驗未過 <input type="radio"/> 未執行 <input type="button" value="案情補述"/> <input type="button" value="確定"/>

# 結案

查驗後即結案

## 案件查詢

[逾期未收件](#) [逾期未查驗](#) [逾期未答覆](#) [逾期未完工](#) [執行不徹底](#) [進階版查詢](#) [結束查詢](#)

## 案件目錄表

共 54 筆 查詢日期:101/11/28

[重新查詢](#)

[列印資料](#)

查詢條件=> 案件查報日期：自101年11月15日?101年11月28 權責單位：新工處 目前案件執行情形：結案

案件編號	狀態	查報日期	預計完成日期	權責單位	里別	案件內容	
 <a href="#">10111-008731</a>	結案	11月15日	102年2月13日	新工處	中山區 圓山里	<a href="#">地點:水泥掉落破損 民族東路往新生北路上坡橋樑北側</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-008942</a>	結案	11月15日	102年2月13日	新工處	信義區 三張里	<a href="#">地點:台北市松仁路218號上址前方路緣石損壞, 請修補, 謝謝</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-008951</a>	結案	11月15日	102年2月13日	新工處	信義區 三張里	<a href="#">地點:台北市松仁路226號上址旁靠近吳興街365巷, 路緣石損壞, 請修補, 謝謝</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-009112</a>	結案	11月15日	102年2月13日	新工處	信義區 六張里	<a href="#">地點:台北市永吉路120巷61號水溝旁路面破損</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-009352</a>	結案	11月15日	102年2月18日	新工處	北投區 八仙里	<a href="#">地點:台北市中央南路二段12號左側路中黃線部份消失</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-009518</a>	結案	11月16日	101年11月25日	新工處	文山區 政大里	<a href="#">地點:台北市萬壽路75巷御花園社區對面下行昇陽田田社區階梯步道廢棄竹支亂置 突出妨礙行人通行請稽查</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-009761</a>	結案	11月16日	102年2月17日	新工處	信義區 中興里	<a href="#">地點:台北市基隆路二段32號前, 公車站座椅鐵釘脫落, 請處理。</a>	<a href="#">補述</a>
 <a href="#">10111-009769</a>	結案	11月16日	102年2月14日	新工處	信義區 一和里	<a href="#">地點:台北市松仁路223號上址前方人行道上路緣石有二處破損, 請處理, 謝謝</a>	<a href="#">補述</a>

# 多元化查報 (PDA)

更多元、更有效率的查報作業環境

GZONE 臺北市市容查報  
 TAIPEI  
[首頁](#) -> [案件查報](#) -> [依地名](#) -> [標定查報點](#)

放大 縮小 ← ↑ ↓ →

GZONE 臺北市市容查報  
 TAIPEI  
[首頁](#) -> [案件查驗](#) -> [查詢清單](#) -> [查詢明細](#)  
[看位置圖](#)

查報案件	
查報序號	10105-506535
查報日期	101年5月15日
行政區 里名	大安區 學府里
查報類別	廢棄物、廢土、水溝、下水道、公廁等之清理維護事項
查報細目	廢棄物清理及稽查
案情摘要	有廢棄物請清除
案件內容描述	地點: 大安區 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 里 <input type="checkbox"/> 路 <input type="checkbox"/> 段 <input type="checkbox"/> 巷 <input type="checkbox"/> 弄 <input type="checkbox"/> 口 建議事項:
查報來源	府內人員
電話通報	否
目前處理狀態	完工
權責單位	環保局(環保局大安區清潔隊)
查報案件現場照片	<a href="#">照片1</a>

# 多元化查報 (Google Map)

>>請選擇找地圖的工具，以便進行案件查報

找門牌 找地標 找交叉路口 找區里

門牌定位

新案件查報



路(街)名

日期:101年11月28日

區別: 信義區

里別: 西村里

類別: 路霸檢舉通

細項: 巷道內路霸

鄰近路段: 市府路

參選人:

違規物品件數:

標定查報位置:

案情描述: (可

路霸]

感謝您為臺北

為提昇市民針對市容對於您的查報案件內容維護等問題人員反映時:

選舉期間本市市容景觀有關競選站相關規定。網址http://www.taipei.gov.tw

聯絡姓名: 民眾

所屬單位:

上傳查報案件

上傳查報案件

上傳查報案件

查報序號: 10111-715606  
 查報日期: 101年11月28日  
 大類: 路霸檢舉通報事項  
 細類: 巷道內路霸占用停車格位通報事項(新增)  
 鄰近路段: 市府路  
 鄰近公園: 請選公園名  
 權責單位: 警察局  
 收件期限: 101年12月01日(查報起3天內)  
 案件摘要: 路霸  
 案件內容描述:  
 地點: 台北市市府路1號

列印資料 繼續查報



# 執行成果 (結案率)



案件統計

31日案件  
結案率高達9

月  至  
4651件。

月1日至  
344件。



# 執行成果 (瀏覽人次)



101年

線至1  
次

線至1  
人次




# 執行成果 (大類統計表)

類別	道路、水溝、下水道	公園、綠地、廣場	廢棄物、廢土、水	違規廣告、生物	交通號誌、標線、修復及除廢棄物、交通號誌	門牌、街道巷弄名牌之維護事項	路燈、水電、電信	其他有礙市容	競選廣告物之改善	路霸、拾與	本市綠美化	合計
精												78
導者												39
區												71
屋												2
力												2
學												41
士												7
技												9
術												46
士												62
大												59
陽												44
斤												2
公												21
身												21
身												21
合	23974	5339	60059	39974	7138	329	8652	1276	140	239	43	147163



# 執行成果

(查報比列)



## 市容查報空間決策輔導管理系統

系統管理  
SYSTEM MANAGEMENT

系統登入

系統登入

帳 號：

密 碼：

# 空間決策輔導管理系統



# 空間決策輔導管理系統

可針對查報日期、區、里、查報類別、細項、查報來源等條件進行資料篩選

市容查報案件篩選功能 [案件篩選] | 一維統計、二維統計 | 地圖欄位計算->查報成果圖展示

開始篩選

查報日期	起：民國 100 年 1 月 1 日 迄：民國 100 年 12 月 31 日
行政區	松山區 信義區 大安區 中山區
里名	顯示里名 <input type="text"/>
大類	違規廣告物查報事項 交通號(標)誌、標線之修復及移除廢棄交通號誌事項 門牌、街道巷弄名牌之維護事項 路盤、水電、電信、瓦斯設施之損壞修復事項 廢棄物、廢土、水溝、下水道、公廁等之清理維護事項
細項	顯示細項 廢棄物清理及稽查 無主大型廢棄物清理 水溝清理 水溝消毒 廢棄物清理及稽查
查報來源	<input type="checkbox"/> 民眾 <input type="checkbox"/> 里長 <input type="checkbox"/> 里幹事 <input type="checkbox"/> 公園處 <input type="checkbox"/> 義工處 <input type="checkbox"/> 環保局
權責單位	<input type="text"/> 查詢 警察局 警察局交通大隊 都市發展局 環保局 交通局
曾經狀態為	<input type="checkbox"/> 逾期未收件 <input type="checkbox"/> 收件後逾期未回覆 <input type="checkbox"/> 逾期未完工 <input type="checkbox"/> 逾期未查驗 <input type="checkbox"/> 查驗未通過 <input type="checkbox"/> 查驗未執行 <input type="checkbox"/> 退回區公所
地圖圖面篩選	矩形範圍篩選   進行圖面框選   清除圖面篩選

開始篩選

# 空間決策輔導管理系統



案件篩選 | [一維統計]、二維統計 | 地圖欄位計算->查報成果圖展示

**篩選檔：一維統計**

筆數：共 47750 筆

一維統計表標題

表側

計量單位

欄位標題

[篩選條件]  
 查報日期(起)：100 / 01 / 01  
 查報日期(訖)：100 / 12 / 31  
 大類：廢棄物、廢土、水溝、下水道、公廁等之清理維護事項  
 小類：廢棄物清理及稽查

篩選出的資料可產出一維、二維統計報表



案件篩選 | [一維統計]、二維統計 | 地圖欄位計算->查報成果圖展示

廢棄物清理及稽查

報表日期：101/11/28 11:36:46

行政區	行政區件數
萬華區	7181
內湖區	5116
大同區	5058
士林區	4992
大安區	4589
文山區	4521
中山區	4254
北投區	3896
信義區	2834
中正區	2667
南港區	2070
松山區	572
總計	47750

# 空間決策輔導管理系統

案件篩選 | 一維統計、[二維統計] | 地圖欄位計算-->查報成果圖展示

案件篩選 | 一維統計、[二維統計] | 地圖欄位計算-->查報成果圖展示

列印

篩選檔：二維統計

筆數：共 47750 筆

二維統計表標題

表頭

表側

計量單位

產生統計表

[篩選條件]

查報日期(起)：100 / 01 / 01

查報日期(迄)：100 / 12 / 31

大類：廢棄物、廢土、水溝、下水道、公廁等之清理維護事項

小類：廢棄物清理及稽查

廢棄物清理及稽查

報表日期：101/11/28 11:39:43 單位：件數

權責單位\行政區	中山區	中正區	信義區	內湖區	北投區	南港區	士林區	大同區	大安區	文山區	松山區	萬華區	合計
交工處			1										1
信義區經建課			1										1
公共運輸處						1							1
公園處								2	1				3
區民政課	3	2	19	1	8	15	6	2	3	5	2	1	67
南港區經建課						1							1
台灣電力公司			2							1			3
大同區經建課								3					3
大地工程處			1										1
市場處								3					3
建管處			1										1
新工處			1			2		2					5
環保局	4251	2665	2806	5115	3888	2048	4986	5040	4585	4515	570	7180	47649
衛工處						1							1
警察局			2					5					7
里幹事						2		1					3
合計	4254	2667	2834	5116	3896	2070	4992	5058	4589	4521	572	7181	47750

# 空間決策輔導管理系統



臺北市市容查報空間決策輔助系統

案件篩選 | 一維統計、二維統計 | 地圖欄位計算->[查報成果圖展示]

列印

成果圖展繪

地圖影像檔

100年各行政區-廢棄物清理及稽查

報表日期：101/11/28 11:55:25

行政區	廢棄物清理及稽查(件數)
北投區	3896
士林區	4992
內湖區	5116
南港區	2070
文山區	4521
萬華區	7181
大同區	5058
中正區	2667
中山區	4254
大安區	4589
信義區	2834
松山區	572
總計	47750


地圖收起

半開

地圖展開

本地圖僅供參考用

視覺化呈現案件分佈情形



使決策者更容易、清晰依其空間統計資料來輔助業務決策

# 服務導向架構(SOA)

新建工程處之道路挖掘地理資訊網

臺北市道路挖掘地理資訊網

地圖 點通

- 交叉路口
- 門牌地址
- 本日施工案件清單
- 本日搶修施工清單
- 本日人手孔施工清單
- 施工案件查詢
- 回首頁

開關地形圖

== 本日施工案件 ==

行政區 信義區

里別 [全部]

(共有 9 筆資料) [轉出Excel檔](#)

**【點選案件可查看詳細資料及位置】**

行政區	許可證號	期別	申挖單位	
信義	101012669	1	交工處	忠孝
信義	100009645	1	新工處	莊敬 斜坡
信義	101012492	1	臺電市區	松山
信義	101012777	1	臺電市區	和平
信義	91005649	1	捷運南工處	信義
信義	94005966	1	捷運南工處	信義 76巷 至信
信義	101012776	1	中華電信南區	和平
信義	101012244	1	自來水南區	富陽 路3F

施工資料：

申挖單位	臺電臺北市區營業處
單一窗口聯絡電話	(免付費)1911 (日間)27372901 (夜間)27372901
監工人員	翁包堅 行動電話 0933835195
養護分隊	第2分隊(聯絡人:李家龍) 電話:27930149 電話:27930085
許可證號	101012777
期數	第1期 施工日期 101.11.28--101.11.30
施工時段	日間施工9時30分至16時
挖掘地點	和平東路3段631巷41號旁(原臥龍街431巷)

臺北市道路挖掘施工滿意度調查

關閉

1: 500 283 x 281 (ft)

網路網路 | 受保護模式: 關閉

施工完成之案件處理狀態將自動串連至市容查報系統

簡報完畢  
謝謝指教